

【AIS査定機関 評価基準】



車両鑑定書

AIS査定機関という第三者の目で確認した情報を開示。

だからこそ、

ウソをつけない。ダマせない。

みんくるは『正直』に全力で挑戦します。

もちろん実際のAIS鑑定書もご覧いただけます。



車名	プリウス S	
年式	R1/8	走行距離 68,587km
排気量	1800CC	駆動 2WD
燃料	ガソリン	車検満了日 R8.7.31
定員	5名	整理No 55-28


私たちが受け入れチェックを行いました。

安心・安全なお車をご提供させて頂きます。

【外装内装 担当】



【機関系 担当】



【車両鑑定書について】みんくる車両状態評価書は、全国のディーラー系や大手オークション会場でお車の査定(鑑定)を行っているAIS査定機関に実際に現車を査定をして頂いた情報を基に作成しております。また、AIS査定基準の評価となり他検査機関基準と異なる場合がございます。

総合評価点

4
点

評価点

外装
内装

4.5
B

外装 軽微なキズ、ヘコミや多少目に留まるものも認められますが、良好な状態です。

R > RA > 1 > 2 > 3 > 3.5 > 4 > 4.5 > 5

内装 気になるダメージ等がほとんどなく、キレイな室内を保っています。

D > C > B > A

修復歴

無

修復歴とは、過去に車両の骨格部位を損傷し、修理又は交換した歴の有無になります。

冠水歴

無

冠水歴とは、過去に水害被害により車両内部まで浸水した歴の有無になります。

【外装状態の表示記号の見方】

ダメージの種類	A	線キズ	U	凹み	B	キズを伴う凹み
P	塗装を要する	W	修理に伴う塗装波	S	サビ	
C	サビを超える腐食	G	飛び石	X	要交換	
XX	交換済み	C	サビを超える腐食	G	飛び石	
度 程	1	小程度	2	中程度	3	中程度を超えるもの

【タイヤの状態】

	ホイール	ホイールの状態	サイズ	製造年	ミリ
夏	社外AW	小傷 4本あり	195/65-15	新品	9 mm
冬	爪子付きスチール	-	195/65-15	2020年	7 mm

★冬タイヤは別売りになります 22,000円(税込)★

【特記詳細・その他MEMO】

運転席すれ<小>	ドア内張りA<中>
ピラー内張りA<中>	ハンドル擦れ<小>
Fガラス飛び石<小>	